

## Comment appliquer du mastic sur une fissure ?

- Rebouchez la fissure en injectant le mastic élastique dans la fente à l'aide d'un pistolet à mastic. Procédez de haut en bas et sans vous interrompre. Pour les petites rainures, vous pouvez utiliser un bouche-pores à séchage rapide qui réduit considérablement le temps de séchage (une heure environ).
- Affinez et aplanissez la couche en passant dessus un pinceau à virole coudée humide.
- Versez de l'eau dans un petit récipient et ajoutez-y quelques gouttes de produit à vaisselle.
- Appliquez ce mélange sur le mastic pour obtenir une meilleure tenue de la peinture.
- Laissez sécher le mastic, entre 4 et 8 heures, pour qu'il soit bien durci.
- Le lendemain, poncez avec un papier abrasif à grain fin.

