

Comment percer une pièce métallique ?

- Pour percer du métal il faut avant tout choisir le bon matériel. Munissez-vous donc d'un foret adéquat à la taille du trou à percer ainsi que d'une mèche prévue pour le métal. Si le trou à effectuer est important, il faut procéder en plusieurs étapes. Percer d'abord un trou d'un diamètre plus petit avant de prendre le foret de la bonne dimension. Pour que le trou soit bien réalisé, il est important que la pièce soit correctement maintenue. Placez-la donc dans un étau si vous en disposez.



- La perceuse doit être réglée correctement pour que le résultat soit impeccable (trou d'un petit diamètre : 2000 tours/minute, trou plus large : 1000 tours/minute). Une fois la machine en route, il faut y aller doucement en maintenant une pression légère. N'hésitez pas à utiliser de l'huile de coupe ainsi qu'à faire des pauses si la pièce à percer est épaisse.